Lepidlo na spoje Splice Adhesive (SA-1065)

1. Popis

Lepidlo na spoje Splice Adhesive je kontaktné lepidlo určené na lepenie lemovania z membrány RubberGard EPDM, pásov FormFlash a upevňovanie fólií strešnej membrány na kovové plochy podľa špecifikácie Firestone.

2. Príprava

Lepené plochy sa musia očistiť roztokom Splice Wash pomocou bavlnených handier. Roztok nechajte zaschnúť. Správne očistenie bolo dosiahnuté, ak je povrch membrány matne šedý a nie sú na ňom vidieť pruhy. Alternatívne sa môže lepená plocha očistiť náterom QuickPrime Plus pomocou kefy QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus. Pred a počas použitia lepidlo dôkladne premiešajte, aby ste získali rovnorodú zmes bez usadenín na dne a bez viditeľného mramorovania. Pred použitím dajte lepidlo do miestnosti s izbovou teplotou, pokiaľ bolo vystavené teplotám nižším ako 15 °C.

3. Aplikácia

Nanášajte rovnomernú, hladkú vrstvu na obidve plochy pomocou 75 – 100 mm širokého štetca odolného voči rozpúšťadlám. Lepidlá nenanášajte kruhovými pohybmi, nepoužívajte valčeky alebo štetce na dlhej násade. Pred spojením oboch plôch nechajte lepidlo zaschnúť (doba zasychania závisí od podmienok prostredia). Vyskúšajte zaschnutie lepidla prstom podľa postupu v návode na inštaláciu.

4. Výdatnosť

Riedenie lepidla nie je dovolené. Požaduje sa rovnomerná aplikácia, aby nedochádzalo k nerovnomerným výsledkom. Miera pokrytia štandardného spoja v šírke 100 mm po oboch stranách je 30 bm na galón.

5. Vlastnosti

Technické	Základ	Synthetické polyméry
	Farba	Čierna
	Rozpúšťadlá	Hexán, toluén, xylén
	Pevné látky (%)	26 (min)
	Viskozita (cp)	2900-3700
	Hustota	0.876 ± 5%
	Bod vzplanutia (° C)	-17.7

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Balenie: 3,8 l (1 galón) vedro (3,78 l), 4 vedrá v kartóne
Skladovanie: Skladujte v originálnych neotvorených nádobách pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu.
Doba skladovania: 9 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Na každom vedre nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Materiál je horľavý. Chráňte ho pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený pre profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Informácie získate z Bezpečnostného listu výrobku. Chráňte pred deťmi. Odporúčané čistidlo Firestone Splice Wash (keď je lepidlo v tekutom stave). Po otvorení a uzavretí nádoby s lepidlom použite zbytok lepidla do jedného týždňa.