Čistiaci roztok Splice Wash (SW-100)

1. Popis

Čistiaci roztok Firestone Splice Wash SW-100 je určený na čistenie a prípravu EPDM membrány v miestach, kam sa nanášajú lepidlá podľa technických požiadaviek a detailov Firestone. Nepoužívajte na čistenie pred aplikáciou pásikov QuickSeam Tape – v tomto prípade sa musí použiť QuickPrime Plus.

2. Príprava

Nahromadené nečistoty odstráňte kefou.

3. Aplikácia

Firestone Splice Wash sa vo všeobecnosti používa na všetky spoje v ploche, kde sa nanáša lepidlo Splice Adhesive. Naneste Splice Wash na lepenú plochu pomocou čistej bavlnenej handry a roztierajte ju, pokiaľ nebude plocha matne čierna. Zvláštnu pozornosť venujte továrenským spojom a očistenú plochu nechajte uschnúť. Membrána je očistená, keď je rovnomerne tmavo šedá bez pruhov.

4. Spotreba

Riedenie nie je povolené. Spotreba na štandardný spoj so šírkou 100 mm po oboch stranách je 60 bm na galón.

5. Vlastnosti

Fyzikálne	■ Horľavá kvapalina	
Technické	■ Farba	Číra
	■ Rozpúšťadlá	Zmes alifatických uhlovodíkov
	■ Viskozita	Veľmi riedky, voľne tečúci
	■ Hustota	0.75
	■ Bod vzplanutia (°C)	12.8
	■ Bod varu (°C)	119

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Balenie: vedrá p o18,9 l (5 galónov)
Skladovanie: Skladujte v originálnych neotvorených nádobách pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C, chráňte pred všetkými zdrojmi priameho tepla a ohňa. Horľavá kvapalina. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude potrebný na aplikáciu.
Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Na každom vedre nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Horľavá kvapalina. Chráňte ju pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený iba na profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Nedýchajte výpary. Informácie získate z Bezpečnostného listu produktu. Chráňte pred deťmi.