

UltraPly TPO QuickPrime

Firestone číslo položky : W56TPO3003

1. Popis

TPO QuickPrime je náter určený na očistenie a základné ošetrovanie TPO fólie v miestach, kde dôjde k aplikácii produktov QuickSeam, ktorých použitie povoľuje technická špecifikácia Firestone.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude náter aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmú na nich byť cudzie materiály a nečistoty. Môže sa požadovať predbežné očistenie kefou alebo handrou pomocou roztoku Splice Wash. Pred použitím alebo počas použitia QuickPrime Plus sa dôkladne mieša. Keď je materiál vystavený dlhšiu dobu nízkym teplotám, umiestni sa pred použitím do miestnosti s izbovou teplotou. Pre uľahčenie aplikácie sa preleje 1 galón (3,8 l) náteru QuickPrime Plus do menšej nádoby.

3. Aplikácie

Náter QuickPrime Plus sa nanáša na plochy UltraPly TPO pomocou kefy QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus dlhými ťahmi dopredu a späť stredným, až silným tlakom po celej dĺžke plochy, dokiaľ nemá celý povrch jednotnú farbu bez kvapiek a pruhov. Pri použití kefy QuickScrubber Plus s násadou sa dbá na to, aby bol vyvinutý dostatočný tlak, aby sa držiak kefy narovnal a celá plocha kefy bola v kontakte s fóliou UltraPly TPO. Plochy s naneseným náterom sa nechajú kompletne zaschnúť. Zaschnutie sa skúša prstom (obyčajne stačí menej ako 10 minút) pred aplikáciou produktov QuickSeam.

4. Pokrytie

20 až 25 m² na galón (3,8 litra), aplikácie na jednu stranu.

5. Vlastnosti

Fyzikálne	<ul style="list-style-type: none">▪ Dlhodobá životnosť.▪ Dobrá odolnosť proti teplu, chladu a vode.	
Technické	<ul style="list-style-type: none">▪ Základ▪ Farba▪ Rozpúšťadlá▪ Pevné látky▪ Viskozita▪ Hustota▪ Bod vznietenia▪ Obsah vypariteľných organických látok	<p>Syntetické polymery</p> <p>priehľadne šedá</p> <p>Ľahká alifatická solventná nafta, hydrocarbonové rozpúšťadlá.</p> <p>15 %</p> <p>Veľmi riedky, voľne tečúci</p> <p>0,778</p> <p>82 °C</p> <p>645 mg/l</p>

6. Balenie / skladovanie / doba skladovania

Balenie: 11,3 l (3 galóny) /plechová nádoba.

Skladovanie: Skladovať v originálnej neotvorenej nádobe pri teplotách 15°C až 25°C, materiál nevystavovať priamemu slnku, pokiaľ nebude potrebný k aplikácii.

Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenie

Pozri Kartu bezpečnostný údajov výrobku.

Materiál je horľavý. Chrániť pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčiť! Nepoužívať v uzavretých priestoroch. Chrániť pred deťmi. Chrániť kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Výrobok je určený len na profesionálne použitie. Riedenie nie je dovolené. Materiál je potrebné chrániť pred kontamináciou cudzorodými látkami.

