

Lepidlo na plochy Bonding Adhesive (BA-2004)

1. Popis

Lepidlo Bonding Adhesive BA 2004 je kontaktné lepidlo na báze neoprénu, ktoré je určené na lepenie membrány Rubber Gard EPDM na drevo, murivo, kov a iné prijateľné podklady.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude lepidlo aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmie na nich byť neznámy materiál, olej, tuk a iné znečisťujúce látky. Lepená plocha membrány sa musí očistiť kefou alebo čistou handrou. Pred a počas použitia lepidlo dôkladne premiešajte, aby ste získali rovnomerú zmes bez usadenín na dne a bez viditeľného mramorovania. Pred použitím lepidlo dajte do miestnosti s izbovou teplotou, pokiaľ bolo dlhšiu dobu vystavené teplotám nižším ako 15°C.

3. Aplikácia

Lepidlo nanášajte v rovnomernej, hladkej vrstve na obe lepené plochy pomocou valčeka na farbu odolnému voči rozpúšťadlám (krátky vlas) alebo pomocou striekacieho zariadenia určeného na nanášanie lepidiel (vstrek a valček). Pozor, aby sa netvorili kvapky alebo kaluže. Pred spojením oboch plôch nechajte lepidlo zaschnúť, až bude na povrchu lepkavé (doba zasychania závisí od podmienok prostredia). Vyskúšajte zaschnutie lepidla prstom podľa postupu v návode na inštaláciu.

4. Výdatnosť

Riedenie lepidla nie je povolené. Lepidlo sa musí nanášať rovnomerne ako na membránu tak aj na podklad. Miera pokrytia závisí od hladkosti podkladu a metóde aplikácie:

Nanášanie ručným valčekom: medzi 5 a 7 m² na galón (2 strany)

Aplikácia pomocou automatického zariadenia: medzi 7 a 9 m² na galón (2 strany)

5. Vlastnosti

Technické	■ Základ	Polychlorpropylen (neoprén)
	■ Farba	Žltá
	■ Rozpúšťadlá	Toluen, Hexan, Aceton
	■ Pevné látky (%)	23
	■ Viskozita (cp)	2300-3000
	■ Hustota	0.845 ± 5%
	■ Bod vzplanutia (°C)	< -17.7

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Balenie: vedrá po 18,9 l (5 galónov)

Skladovanie: Skladujte v originálnych neotvorených nádobách pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu

Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Na každom vedre nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skraca, pokiaľ je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Materiál je horľavý. Chráňte ho pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený iba pre profesionálne použitie. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Informácie získate z Bezpečnostného listu výrobku. Chráňte pred deťmi. Doporučeným čističom je toluen (keď je lepidlo v tekutom stave).