

Lemovanie QuickSeam Flashing

1. Popis

QuickSeam Flashing je 127 mm široký nevulkanizovaný pás EPDM nalaminovaný na vulkanizovaný spojovací pás. Pás je určený na lemovanie profilov okrajov strechy a iných detailov podľa požiadaviek na systémy Firestone EPDM.

2. Príprava

Plochy membrány RubberGard EPDM a kovové profily musia byť ošetrené náterom QuickPrime Plus naneseným nástrojmi QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus. Použitie iných produktov nie je dovolené. Pokiaľ bol pás dlhšiu dobu vystavený teplotám pod 15 °C, pred použitím ho dajte do miestnosti s izbovou teplotou.

3. Aplikácia

Jeden pás inštalujte v jednom alebo dvoch smeroch (naplocho alebo maximálne s jednou zmenou uhlu). Produkt nepoužívajte na trojrozmerné detaily (napr. rohy) alebo detaily, kde sa produkt musí naťahovať.

4. Spotreba

Podľa dĺžky detailu. Nastavovanie pásu vyžaduje presah 25 mm a kryciu záplatu.

5. Vlastnosti

Technické	EPDM Flashing	QuickSeam Páska
■ Základ	EPDM	Gumové polyméry
■ Farba	Čierna	Čierna
■ Rozpúšťadlá	Žiadne	Žiadne
■ Pevné látky (%)	100	100
■ Stav	Nevulkanizovaný	Vulkanizovaný
■ Hrúbka (mm)	1.14	1.14
■ Šírka (mm)	127	133

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Balenie: rola po 30,5 m, 2 role na kartón

Pozn.: Drôtenky QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus a rukoväte sú v každom kartóne. Množstvo sa mení podľa produktu QuickSeam.

Skladovanie: Skladujte v originálnom neotvorenom balení pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu.

Doba skladovania: 6 – 9 mesiacov, pokiaľ skladujete v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Na každej roli nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Viď informácie v Bezpečnostnom liste výrobku.